

Prüfprotokoll

zum Prüfbuch Nr.
Über eine erfolgte UVV Prüfung als
nach UVV bzw SQ

Umfang der Prüfung

Prüfer

Bezeichnung Elektrokettenzug

Hersteller

Seriennummer

Nutzlast (NL) in kg

Hubgeschwindigkeit in m/min

Triebwerksgruppe nach FEM 9511

Betriebsart (geprüft)

Lastkette

Prüflast (PL=1,25 x NL) in kg

Elektrokettenzug

Datum

Sachkundigenprüfung Sachverständigenprüfung
 DGUV VS 54 D8+ SQ P2 DGUV VS17/18

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme Wiederholungsprüfung Nachprüfung

Dipl.-Ing. Tobias Tomala

PLUS-C 320-4-DC

Baujahr 2018

Movecat

911010939

ggf. interne Nr. H-7

einsträngig 320

zweisträngig

einsträngig 4

zweisträngig

1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m

Hubbetrieb

Kletterbetrieb

einsträngig

zweisträngig

4x12 5x15 7x22 9x27 ___x___

400

Schutz vor Überlast

erfolgt durch

Rutschkupplung

Lastmesseinrichtung

bei Auslösewert (= max. 1,2 x NL)

Ja

Nein

nach Überfahrt Weiterfahrt möglich?

Nein (OK)

Ja

Bremsenprüfung

Bremse 01 (Zustand und Funktion)

OK

Bremsspalt (in mm) _____

Bremse 02 (Zustand und Funktion)

OK

Bremsspalt (in mm) _____

Funktion Betriebsendschalter

Betriebsendschalter **OBEN**

Ja

Nein

Betriebsendschalter **UNTEN**

Ja

Nein

nach Abschaltung Weiterfahrt möglich?

Betriebsendschalter **OBEN**

Nein

Ja

Betriebsendschalter **UNTEN**

Nein

Ja

Funktion Notendschalter

Notendschalter **OBEN**

Ja

Nein

Notendschalter **UNTEN**

Ja

Nein

nach Abschaltung Weiterfahrt möglich?

Notendschalter **OBEN**

Nein

Ja

Notendschalter **UNTEN**

Nein

Ja

Sichtprüfung

- Zustand allg. OK _____
- Tragmittel (Lastkette) Zustand OK Reinigung erforderlich
 Längung OK Schmierung erforderlich
- Kettenrad OK _____
- Kettenführung OK _____
- Kettenspeicher OK _____
- Zugentlastung Kabel OK _____
- Lasthaken & Anschlag oben OK _____
- Anschlag unten OK _____

Kennzeichnung

- Ausreichend gekennzeichnet? OK _____
- Deutlich lesbar und unverwischbar? OK _____

Prüfergebnis

- keine festgestellten Mängel
 Mängel festgestellt, wie nachstehend beschrieben:

- Gegen den weiteren Betrieb der Anlage bestehen
 sicherheitstechnische Bedenken
 keine sicherheitstechnische Bedenken
 keine sicherheitstechnische Bedenken bei der Berücksichtigung folgender Maßnahmen:

- Eine Nachprüfung der Anlage durch den ist
 Sachkundigen Sachverständigen
 nicht erforderlich
 erforderlich bis _____
- Prüfaufkleber angebracht? Ja Nein
- Fälligkeit der nächsten Prüfungen:
 Sachkundigenprüfung: 8 / 2019
 Sachverständigenprüfung: 02 / 2018

München, 06.08.2018
Ort, Datum

Dipl.-Ing. T. Tomala
Kenn Nr. 14-085-B1B2