

Prüfprotokoll

Motorsteuerung

Über eine erfolgte UVV Prüfung als
nach UVV bzw SQ

Umfang der Prüfung

Prüfer

Bezeichnung

Hersteller

Seriennummer

Anschluss (Eingang)

Anschlüsse (Ausgang)

Anzahl Kanäle

Prüfung

Auslösung Schutzeinrichtungen

Funktion einzelner Kanäle

Zugentlastung Kabel

Kennzeichnung

Ausreichend gekennzeichnet?

Deutlich lesbar und unverwischbar?

Prüfergebnis

Gegen den weiteren Betrieb der Anlage bestehen

Eine Nachprüfung der Anlage durch den
ist

Prüfaufkleber angebracht?

Fälligkeit der nächsten Prüfungen:

Sachkundigenprüfung

DGUV VS 54 D8+ SQ P2 DGUV VS17/18

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme Wiederholungsprüfung Nachprüfung

S. Stängl

MPC 32TD8-RS3 Baujahr 2017

Movecat

800800162 ggf. interne Nr. 2500001

16A CEE 32A CEE 63A CEE 125A CEE

4 16A 4pol CEE 8 Han16 (für je 4Kanäle)

4 8 12 16 32

OK _____

OK _____

OK _____

OK _____

OK _____

OK _____

keine festgestellten Mängel

Mängel festgestellt, wie nachstehend beschrieben:

sicherheitstechnische Bedenken

keine sicherheitstechnische Bedenken

keine sicherheitstechnische Bedenken bei der Berücksichtigung
folgender Maßnahmen:

Sachkundigen

nicht erforderlich

erforderlich bis _____

Ja Nein

Sachkundigenprüfung: 8 / 2024

München, 09.08.2023
Ort, Datum

S. Stängl

Geschäftsführer:
Markus Zeindl, Dipl.-Ing. Tobias Tomala

Commerzbank
IBAN: DE25 7008 0000 0531 9316 00
BIC: DRESDEFF700

Amtsgericht München
HRB 230229
USt.-ID-Nr. DE309917703