

Prüfprotokoll

Über eine erfolgte UVV Prüfung als

nach UVV bzw SQ

Umfang der Prüfung

Prüfer

Bezeichnung

Hersteller

Seriennummer

Anschluss (Eingang)

Anschlüsse (Ausgang)

Anzahl Kanäle

Prüfung

Auslösung Schutzeinrichtungen

Funktion einzelner Kanäle

Zugentlastung Kabel

Kennzeichnung

Ausreichend gekennzeichnet?

Deutlich lesbar und unverwischbar?

Prüfergebnis

Gegen den weiteren Betrieb der Anlage bestehen

Eine Nachprüfung der Anlage durch den ist

Prüfaufkleber angebracht?

Fälligkeit der nächsten Prüfungen:

Motorsteuerung

Sachkundigenprüfung

DGUV VS 54 D8+ SQ P2 DGUV VS17/18

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme Wiederholungsprüfung Nachprüfung

Dipl.-Ing. Tobias Tomala

RCU 4M-3

Baujahr

CAMCO

2006467

ggf. interne Nr. J-16

16A CEE 32A CEE 63A CEE 125A CEE

4 16A 4pol CEE Han16 (für je 4Kanäle)

4 8 12 16 32

OK _____

OK _____

OK _____

OK _____

OK _____

keine festgestellten Mängel

Mängel festgestellt, wie nachstehend beschrieben:

sicherheitstechnische Bedenken

keine sicherheitstechnische Bedenken

keine sicherheitstechnische Bedenken bei der Berücksichtigung folgender Maßnahmen:

Sachkundigen

nicht erforderlich

erforderlich bis _____

Ja Nein

Sachkundigenprüfung: 8 / 2019

München, 06.08.2018

Ort, Datum

Dipl.-Ing. T. Tomala
Kenn Nr. 14-085-B1B2