Fruipiotokoli	Motorstederung
Über eine erfolgte UVV Prüfung als	X Sachkundigenprüfung
nach UVV bzw SQ	O DGUV VS 54 X D8+ SQ P2 O DGUV VS17/18
Umfang der Prüfung	O Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme X Wiederholungsprüfung O Nachprüfung
Prüfer	S. Stängl
Bezeichnung	16 Kanal Kontroller aus 4x RCU 4M-3
Hersteller	CAMCO
Seriennummer(n)	2016228, 2016227, 2016230, 2016171 ggf. interne Nr. 2400002
Anschluss (Eingang)	O 16A CEE O 32A CEE X 63A CEE O 125A CEE
Anschlüsse (Ausgang)	16A 4pol CEE <u>4</u> Han16 (für je 4Kanäle)
Anzahl Kanäle	O 4 O 8 O 12 X 16 O 32
Prüfung	
Auslösung Schutzeinrichtungen	Х ок
Funktion einzelner Kanäle	Х ок
Zugentlastung Kabel	X OK
Kennzeichnung	
Ausreichend gekennzeichnet?	Х ОК
Deutlich lesbar und unverwischbar?	Х ОК
Prüfergebnis	
	X keine festgestellten Mängel
	O Mängel festgestellt, wie nachstehend beschrieben:
Gegen den weiteren Betrieb der Anlage bestehen	O sicherheitstechnische Bedenken
	X keine sicherheitstechnische Bedenken
	O keine sicherheitstechnische Bedenken bei der Berücksichtigung
	folgender Maßnahmen:
Eine Nachprüfung der Anlage durch den	O Sachkundigen
ıst	X nicht erforderlich O erforderlich bis
Prüfaufkleber angebracht?	X Ja O Nein
Fälligkeit der nächsten Prüfungen:	X Sachkundigenprüfung: 8 / 2024
r alligheit der Haeristeri i Farangen.	
	München, 09.08.2023 Ort, Datum

S. Stängl