

Prüfprotokoll

Motorsteuerung

Über eine erfolgte UVV Prüfung als
nach UVV bzw SQ

Umfang der Prüfung

Prüfer

Bezeichnung

Hersteller

Seriennummer(n)

Anschluss (Eingang)

Anschlüsse (Ausgang)

Anzahl Kanäle

Prüfung

Auslösung Schutzeinrichtungen

Funktion einzelner Kanäle

Zugentlastung Kabel

Kennzeichnung

Ausreichend gekennzeichnet?

Deutlich lesbar und unverwischbar?

Prüfergebnis

Gegen den weiteren Betrieb der Anlage bestehen

Eine Nachprüfung der Anlage durch den
ist

Prüfaukleber angebracht?

Fälligkeit der nächsten Prüfungen:

Sachkundigenprüfung

DGUV VS 54 D8+ SQ P2 DGUV VS17/18

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme Wiederholungsprüfung Nachprüfung

Dipl.-Ing. Tobias Tomala

12 Kanal Controller aus 3x RCU 4M-4

CAMCO

2096071, 2096073, 2096086 ggf. interne Nr. J-06

16A CEE 32A CEE 63A CEE 125A CEE

12 16A 4pol CEE 3 Han16 (für je 4Kanäle)

4 8 12 16 32

OK _____

OK _____

OK _____

OK _____

OK _____

keine festgestellten Mängel

Mängel festgestellt, wie nachstehend beschrieben:

sicherheitstechnische Bedenken

keine sicherheitstechnische Bedenken

keine sicherheitstechnische Bedenken bei der Berücksichtigung
folgender Maßnahmen:

Sachkundigen

nicht erforderlich

erforderlich bis _____

Ja Nein

Sachkundigenprüfung: 8 / 2019

München, 06.08.2018

Ort, Datum

Dipl.-Ing. T. Tomala
Kenn Nr. 14-085-B1B2