

Prüfprotokoll

Über eine erfolgte UVV Prüfung als
nach UVV bzw SQ

Umfang der Prüfung

Prüfer

Bezeichnung

Hersteller

Seriennummer

Anschluss (Eingang)

Anschlüsse (Ausgang)

Anzahl Kanäle

Prüfung

Auslösung Schutzeinrichtungen

Funktion einzelner Kanäle

Zugentlastung Kabel

Kennzeichnung

Ausreichend gekennzeichnet?

Deutlich lesbar und unverwischbar?

Prüfergebnis

Gegen den weiteren Betrieb der Anlage bestehen

Eine Nachprüfung der Anlage durch den
ist

Prüfaufkleber angebracht?

Fälligkeit der nächsten Prüfungen:

Motorsteuerung

Sachkundigenprüfung

DGUV VS 54 D8+ SQ P2 DGUV VS17/18

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme Wiederholungsprüfung Nachprüfung

Dipl.-Ing. Tobias Tomala

MPC 4ED8

Baujahr 2014

Movecat

80010297

ggf. interne Nr. J-11

16A CEE 32A CEE 63A CEE 125A CEE

4 16A 4pol CEE 1 Han16 (für je 4Kanäle)

4 8 12 16 32

OK

OK

OK

OK

OK

keine festgestellten Mängel

Mängel festgestellt, wie nachstehend beschrieben:

sicherheitstechnische Bedenken

keine sicherheitstechnische Bedenken

keine sicherheitstechnische Bedenken bei der Berücksichtigung
folgender Maßnahmen:

Sachkundigen

nicht erforderlich

erforderlich bis _____

Ja

Nein

Sachkundigenprüfung:

8 / 2019

München, 06.08.2018

Ort, Datum

Dipl.-Ing. T. Tomala

Kenn Nr. 14-085-B1B2